

S.C. ROZINI S.R.L.

J08/1171/2005 - RO 17551586

Str. Ciprian Porumbescu, nr. 48, Bl. 8, Sc. A, Ap.16, Brasov,
e-mail: office@rozini.ro

MC General Construct ALFA

Str. Ion Heliade Radulescu, nr. 26, Sector 2, Bucuresti
e-mail: office@mcgc.ro

PROGRAM DE VERIFICARE A CALITĂȚII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE INSTALAȚII PE FAZE DETERMINANTE
SPECIALITATEA : INSTALAȚII SANITARE

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL SOLICITANTA in calitate de beneficiar reprezentat prin.....
PROIECTANT DE SPECIALITATE

.....in calitate de executant reprezentat prin.....

În conformitate cu Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, modificările și completările ulterioare, Normativul I9 și standardele specifice în vigoare, se stabilește următorul program pentru controlul calității:

Nr. Crt.	Lucrarea ce se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ și pentru care se întocmesc documente scrise	Documentul scris care se încheie	Cine îl întocmește	Programat Nr. și data actului încheiat
0	1	2	3	4
1	Predare-primire front de lucru	PV	B+E	
2	Recepția produselor aprovizionate - hidranți interiori (cutii hidrant semirigid) ; - hidranți exteriori ; - vane de reglare ; - teava, fittinguri ;	PV	B+E	
3	Trasarea lucrării	PV	B+E	



S.C. ROZINI S.R.L.


J08/1171/2005 - RO 17551586

Str. Ciprian Porumbescu, nr. 48, Bl. 8, Sc. A, Ap. 16, Brasov,
e-mail: office@rozini.ro

MC General Construct ALFA

Str. Ion Heliade Radulescu, nr. 26, Sector 2, Bucuresti
e-mail: office@mcgc.ro

3	Calitatea execuției tuturor lucrărilor ce devin ascunse	PVLA	B+E	
4	Certificat de garanție pentru calitatea materialelor livrate	C	E	
5	Certificat de calitate pentru elementele de instalații livrate din bazele proprii	C	E	
6	Verificare echipamente și utilaje (grup de pompare, hidranți, cutii hidranți, vane de reglare)	B	E	
7	Verificare conducte și izolații	B	E	
8	Verificare funcționare vane, clapete	B	E	
9	Verificarea poziționării pentru goluri, clapete, conducte	B	E	
10	Verificare montare echipamente - hidranți interiori (cutii hidrant furtun semirigid) - hidranți exteriori - vane de reglare	B	E	
10	Controale curente în execuție	PV	B+E	
11	Efectuarea probelor de etanșitate la presiune	PVFD	B+E+ISC	
12	Efectuarea probelor de funcționare la rece	PVFD	B+E+ISC	



S.C. ROZINI S.R.L.

J08/1171/2005 - RO 17551586

Str. Ciprian Porumbescu, nr. 48, Bl. 8, Sc. A, Ap. 16, Brasov,
e-mail: office@rozini.ro

MC General Construct ALFA

Str. Ion Heliade Radulescu, nr. 26, Sector 2, Bucuresti
e-mail: office@mcgc.ro

13	Efectuarea probelor de functionare la cald	PVFD	B+E+ISC
14	Reglarea instalatiei	PV	B+E
15	Efectuarea probelor de functionare a instalatiilor	PV	B+E
16	Receptie finală	PVR	B+E+P+ISC



Legenda pt documente scrise

PVLA	proces verbal de lucrări ascunse	B	beneficiar
PVR	proces verbal de recepție	E	executant
PVFD	proces verbal de faza determinanta	P	proiectant
PV	proces verbal	ISC	inspectiade stat
C	certificat		
B	buletin de încercări		
DS	dispoziție de șantier		

Legendă pentru cine întocmește

NOTA 1. Coloana 4 se completează la data întocmirii actului prevăzut în coloana.

2. Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participarea, cu maxim 10 zile înainte datei la care urmează a se face verificarea.

3. La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program completat, se va anexa la cartea construcției.

BENEFICIAR



EXECUTANT